

Camera problemen, issue release 29-4-2021.

Bij sommige versies van onderstaande camera's kunnen soms problemen voorkomen.
De camera lijkt niet meer te bereiken op het netwerk.
De camera werkt weer door deze fysiek van spanning te halen en opnieuw op te starten.
Dit gebeurt bij camera's met een SD kaart geïnstalleerd en bij instabiele netwerken.

Indien dit probleem zich voordoet controleer dan camera model en firmware versie met onderstaande lijst en voer een firmware update uit.

De juiste versie is beschikbaar via de Cloud of kan gedownload worden van onze download site.

Models:

IPC2324SE-DZK-I0
IPC3234SE-ADZK-I0
IPC542SE-HDK-I0
IPC633I-R-X23U-DT
IPC6412LR-X5UPW-VG
IPC6415SRS-X5PUGX-VG
IPC6415SR-X5UPW-VG
IPC6622SR-X33-VF
IPC6854ER-X40G-VF

Firmware Issue version:

QIPC-B2202.1.75.210128
QIPC-B2202.1.77.210207
QIPC-B2202.1.79.210305

CIPC-B2302.1.77.210202
CIPC-B2302.1.79.210305

nieuwe versie:

QIPC-B2202.1.85.210421
<https://download.aras.nl/Video/Uniview/Cameras/Firmware/CIPC-B2302/CIPC-B2302.1.85.210421/CIPC-B2302.1.85.210421/CIPC-B2302.1.85.210421.zip>

CIPC-B2302.1.85.210421
<https://download.aras.nl/Video/Uniview/Cameras/Firmware/QIPC-B2202/QIPC-B2202.1.85.210421/QIPC-B2202.1.85.210421/QIPC-B2202.1.85.210421.zip>